

# Beispiel-Prüfbericht

Jährliche Hauptinspektion nach DIN EN 1176-7, anonymisiert

## Stammdaten

Auftraggeber	Mustergemeinde Beispielhausen, Bauamt
Spielplatz	Spielplatz Lindenweg, 12345 Beispielhausen
Berichtsnummer	JHI-2026-0042 (anonymisiert)
Prüfdatum	15.04.2026, 09:30 bis 11:45 Uhr
Witterung	Trocken, 14 °C, leichter Wind
Prüfart	Jährliche Hauptinspektion nach DIN EN 1176-7
Prüfer	Max Mustermann, Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
Zertifikat-Nr.	QSP-2024-XXXX (anonymisiert)
Versicherung	Berufshaftpflicht, Deckungssumme 5 Mio. Euro

## Geprüfte Spielgeräte und Ausstattung

Pos.	Gerät	Hersteller / Typ	Baujahr
1	Doppelschaukel	Hersteller A, Typ DS-200	2018
2	Klettergerüst	Hersteller B, Typ KG-450	2015
3	Sandkasten	Eigenbau Bauhof	2012
4	Wippe	Hersteller A, Typ WP-100	2018
5	Karussell	Hersteller C, Typ KR-300	2020
6	Rutsche freistehend	Hersteller B, Typ RU-180	2017
7	Sitzbank Erwachsene	Stadtmöbel D, Typ SB-2	2016

## Festgestellte Mängel und Empfehlungen

Pos.	Befund	Risiko	Maßnahme	Frist
1.1	Kettenglied an Schaukel A korrodiert, Verschleißgrenze erreicht.	hoch	Kette tauschen, gleiche Spezifikation.	sofort
2.3	Holzbalken am Klettergerüst zeigt Längsriss > 8 mm.	hoch	Bauteil prüfen, Austausch innerhalb 14 Tagen.	14 Tage
3.1	Sand verunreinigt, Ascheanteil sichtbar.	mittel	Sand austauschen, Reinigung dokumentieren.	4 Wochen
5.2	Karussell-Lager läuft unrund, leichtes Spiel.	mittel	Lager prüfen lassen, ggf. Wartung Hersteller.	8 Wochen
6.1	Schraubabdeckung an Rutschenseitenteil fehlt.	niedrig	Abdeckung ergänzen, Drehmoment prüfen.	12 Wochen
7.1	Sitzbank verwittert, keine sicherheitsrelevanten Mängel.	kosmetisch	Hinweis an Betreiber, im nächsten Zyklus erneuern.	Folgejahr

## Gesamteinschätzung

Der Spielplatz Lindenweg ist zum Prüfzeitpunkt eingeschränkt nutzungstauglich. Die Mängel mit Risiko hoch (Pos. 1.1 und 2.3) müssen vor weiterer Nutzung der betroffenen Geräte behoben werden. Übrige Mängel sind innerhalb der genannten Fristen abzuarbeiten.

## Hinweis zur Verkehrssicherungspflicht

Die Verantwortung für Betrieb, Wartung und Instandhaltung verbleibt beim Betreiber gemäß DIN EN 1176-7. Dieser Bericht dokumentiert den Zustand zum Prüfzeitpunkt und ersetzt keine kontinuierliche Überwachung durch Sicht- und operative Inspektionen.

Beispielhausen, den 15.04.2026

---

Max Mustermann, Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Dieses Beispiel wurde anonymisiert und dient ausschließlich der Veranschaulichung. Es ersetzt keinen tatsächlichen Prüfbericht und stellt keine Bewertung eines realen Spielplatzes dar.